

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой профессиональной экспертизы «ПетроЭксперт» / ООО «ПетроЭксперт» Фактический адрес: Щербаков переулок д.15, г. Санкт-Петербург, 191002, Почтовый адрес: Щербаков переулок д.15/34, комн.93, г. Санкт-Петербург, 191002

Тел: +7 (812) 331-81-80, Факс: +7 (812) 314-24-28, www.petroexpert.ru, e-mail: info@petroexpert.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ № АП21/09-СТЭ-1 от 26.05.2021 г.

Заключение составлено:

26.05.2021

Заказчик

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»

Исполнитель

ООО «ПетроЭксперт»

Санкт-Петербург 2021 г. Для устранения трещин в перекрытиях первого и второго этажа в межплитных швах необходимо произвести заделку швов между плитами с помощью специальных материалов.

выводы:

По вопросу: - Каково текущее техническое состояние Детского сада, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22, корп. 2;

Обследованием здания детского сада на 140 мест, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22, корп. 2 установлено, что на момент осмотра объект исследования находится в ограниченно-работоспособном состоянии, т.е. состоянии, при котором имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности отдельных конструктивных элементов, однако отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, функционирование конструкций и эксплуатация обследуемого здания возможны ограничений при контроле (мониторинге) технического состояния. Более подробно рекомендации и мероприятия по дальнейшей эксплуатации обозначены в исследовательской части заключения по вопросу №2.

Обследованием инженерных сетей здания детского сада на 140 мест в, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22, корп. 2 установлено, что на момент осмотра инженерные сети объекта находятся в работоспособном состоянии.